


Первоначальное состояние столика: разошлись места склейки во всех узлах стола. Инкрустация вылезла из пазов, в пазы набилась пыль, поведенная внутренняя вставка треснула (трещину залили столярным клеем-это спасло ее от разрушения). Ножки и стекло утеряны.



Процесс восстановления декоративной вставки:





Благодаря этому трещины, произведено выравнивание по плоскости и шлифовка



Восстановление инкрустации:



Далее следовала сборка, изготовление ножек, стекла и многослойная лакировка.

